



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: JESUS_DEL_VALLE
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 07/05/2026 - 07/05/2026
Dirección: CP JESUS DEL VALLE
ID site: LI5031
CRQ: CRQ000000062595

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 11°30'51.188"S 77°11'44.008"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 07/05/2026 11°30'51.241"S 77°11'43.872"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 07/05/2026 11°30'51.142"S 77°11'43.961"W LI5031 JESUS DEL VALLE
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 11°30'51.336"S 77°11'43.919"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 07/05/2026 11°30'51.338"S 77°11'43.899"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 07/05/2026 11°30'51.35"S 77°11'43.876"W LI5031 JESUS DEL VALLE
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 11°30'51.238"S 77°11'43.883"W LI5031 JESUS DEL VALLE	N/A	 07/05/2026 11°30'50.877"S 77°11'43.873"W LI5031 JESUS DEL VALLE
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 11°30'51.484"S 77°11'43.875"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 07/05/2026 11°30'51.394"S 77°11'43.73"W LI5031 JESUS DEL VALLE	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2

N/A

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

