



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: VINAC_FITEL
Nombre de Localidad: VIÑAC
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO VIÑAC
ID site: LI5649
CRQ: CRQ000000064638

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/05/2026 12°55'46.362"S 75°46'51.888"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.362"S 75°46'51.888"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.362"S 75°46'51.888"W LI5649 VIÑAC FITEL
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/05/2026 12°55'46.29"S 75°46'52.092"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.362"S 75°46'51.888"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.272"S 75°46'51.954"W LI5649 VIÑAC FITEL
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/05/2026 12°55'46.38"S 75°46'52.092"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.506"S 75°46'52.05"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.05"S 75°46'52.272"W LI5649 VIÑAC FITEL
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/05/2026 12°55'47.046"S 75°46'51.822"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.344"S 75°46'51.894"W LI5649 VIÑAC FITEL	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/05/2026 12°55'46.224"S 75°46'52.008"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.224"S 75°46'52.008"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.272"S 75°46'52.054"W LI5649 VIÑAC FITEL

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A