



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CORCONA
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE COCACHACRA
Fecha: 09/05/2026 - 09/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CORCONA
ID site: LI5029
CRQ: CRQ000000064666

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES


FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 11°54'39.366"S 76°34'59.154"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.418"S 76°34'59.474"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.415"S 76°34'59.474"W LI5029 CORCONA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 11°54'39.534"S 76°34'59.538"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.672"S 76°34'59.634"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.554"S 76°34'59.514"W LI5029 CORCONA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 11°54'39.192"S 76°34'59.392"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.012"S 76°34'59.382"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.475"S 76°34'59.204"W LI5029 CORCONA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 11°54'39.452"S 76°34'59.054"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.402"S 76°34'59.166"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.012"S 76°34'59.382"W LI5029 CORCONA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 11°54'39.03"S 76°34'59.958"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'38.982"S 76°34'59.35"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.018"S 76°34'59.514"W LI5029 CORCONA



GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 11°54'38.982"S 76°34'59.35"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.018"S 76°34'59.514"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'38.832"S 76°34'59.484"W LI5029 CORCONA


REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 11°54'39.456"S 76°34'59.412"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.012"S 76°34'59.502"W LI5029 CORCONA	


ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 11°54'39.528"S 76°34'59.202"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.624"S 76°34'59.262"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.618"S 76°34'59.836"W LI5029 CORCONA

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 11°54'39.288"S 76°34'59.322"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.686"S 76°34'59.346"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.479"S 76°34'59.354"W LI5029 CORCONA

TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 11°54'39.518"S 76°34'59.277"W LI5029 CORCONA	 09/05/2026 11°54'39.518"S 76°34'59.277"W LI5029 CORCONA	

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

