




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: REP_OYON
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 09/05/2026 - 09/05/2026
Direccion: CAM. PEATONAL S/N, EXTENSION DE PROP. DE LA COM. CAMPESINA DE OYON
ID site: LI8913
CRQ: CRQ000000064346

Sticker Año mantenimiento



09/05/2026
10°40'0.272"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



09/05/2026
10°39'32.07"S 76°46'38.144"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



09/05/2026
10°40'0.272"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



09/05/2026
10°39'32.046"S 76°46'34.507"W
LI8913 REP OYON

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



09/05/2026
10°39'32.046"S 76°46'34.507"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



09/05/2026
10°39'32.058"S 76°46'36.444"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



09/05/2026
10°39'32.1"S 76°46'35.462"W
LI8913 REP OYON

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



09/05/2026
10°39'31.974"S 76°46'36.294"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



09/05/2026
10°39'31.974"S 76°46'36.33"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



09/05/2026
10°39'31.956"S 76°46'36.33"W
LI8913 REP OYON



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos