




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: REP_OYON
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 09/05/2026 - 09/05/2026
Direccion: CAM. PEATONAL S/N, EXTENSION DE PROP. DE LA COM. CAMPESINA DE OYON
ID site: LI8913
CRQ: CRQ000000064346

Sticker Año mantenimiento



09/05/2026
10°40'0.272"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



09/05/2026
10°39'31.962"S 76°46'36.396"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



09/05/2026
10°39'31.992"S 76°46'36.408"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



09/05/2026
10°39'31.944"S 76°46'36.324"W
LI8913 REP OYON

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



09/05/2026
10°39'31.938"S 76°46'36.312"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



09/05/2026
10°39'31.924"S 76°46'36.451"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



09/05/2026
10°39'31.938"S 76°46'36.312"W
LI8913 REP OYON

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



09/05/2026
10°39'32.027"S 76°46'36.387"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



09/05/2026
10°39'32.016"S 76°46'36.425"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



09/05/2026
10°39'32.07"S 76°46'36.144"W
LI8913 REP OYON



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General