



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: TUPAC AMARU
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Direccion: CL JORGE CHAVEZ MZ M LT 15
ID site: LI4940
CRQ: CRQ000000065127

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



11/05/2026
11°26'58.2"S 77°16'7.842"W
LI4940 TUPAC AMARU

TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 4

FOTO 2



FOTO 5

FOTO 3



FOTO 6

N/A

N/A

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
11/05/2026 11°26'58.38"S 77°16'8.004"W L14940 TUPAC AMARU	11/05/2026 11°26'58.482"S 77°16'7.788"W L14940 TUPAC AMARU	11/05/2026 11°26'58.446"S 77°16'7.914"W L14940 TUPAC AMARU
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
11/05/2026 11°26'58.368"S 77°16'7.818"W L14940 TUPAC AMARU	11/05/2026 11°26'58.452"S 77°16'7.943"W L14940 TUPAC AMARU	11/05/2026 11°26'58.422"S 77°16'7.938"W L14940 TUPAC AMARU
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
11/05/2026 11°26'58.344"S 77°16'7.844"W L14940 TUPAC AMARU	11/05/2026 11°26'58.387"S 77°16'7.784"W L14940 TUPAC AMARU	11/05/2026 11°26'58.312"S 77°16'7.974"W L14940 TUPAC AMARU
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
11/05/2026 11°26'58.415"S 77°16'8.018"W L14940 TUPAC AMARU	11/05/2026 11°26'58.398"S 77°16'8.01"W L14940 TUPAC AMARU	11/05/2026 11°26'58.416"S 77°16'7.952"W L14940 TUPAC AMARU
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
11/05/2026 11°26'58.382"S 77°16'7.984"W L14940 TUPAC AMARU	11/05/2026 11°26'58.396"S 77°16'7.984"W L14940 TUPAC AMARU	11/05/2026 11°26'58.388"S 77°16'7.888"W L14940 TUPAC AMARU

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

