




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: COCHAHUASI
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 05/05/2026 - 05/05/2026
Dirección: CA PANAMERICANA SUR CON CL LAS BEGONIAS
ID site: LI4491
CRQ: CRQ000000062723

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
05/05/2026 13°6'33.034"S 76°24'52.423"W L14491 COCHAHUASI	05/05/2026 13°6'32.88"S 76°24'52.326"W L14491 COCHAHUASI	05/05/2026 13°6'32.888"S 76°24'52.332"W L14491 COCHAHUASI
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
05/05/2026 13°6'33.132"S 76°24'52.074"W L14491 COCHAHUASI	05/05/2026 13°6'32.79"S 76°24'52.218"W L14491 COCHAHUASI	05/05/2026 13°6'32.73"S 76°24'52.224"W L14491 COCHAHUASI
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
05/05/2026 13°6'32.438"S 76°24'52.417"W L14491 COCHAHUASI	05/05/2026 13°6'32.964"S 76°24'52.163"W L14491 COCHAHUASI	05/05/2026 13°6'32.648"S 76°24'52.417"W L14491 COCHAHUASI
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
05/05/2026 13°6'34.03"S 76°24'52.485"W L14491 COCHAHUASI	05/05/2026 13°6'32.983"S 76°24'52.163"W L14491 COCHAHUASI	05/05/2026 13°6'32.955"S 76°24'52.074"W L14491 COCHAHUASI
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
5/05/2026 13°6'32.935"S 76°24'52.317"W L14491 COCHAHUASI	5/05/2026 13°6'32.931"S 76°24'52.318"W L14491 COCHAHUASI	5/05/2026 13°6'32.939"S 76°24'52.277"W L14491 COCHAHUASI

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

