



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CATAPALLA_LURIN
Nombre de Localidad: LUNAHUANA
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Direccion: CERRO SAN PEDRO ANEXO CATAPALLA
ID site: LI0926
CRQ: CRQ000000066713

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/05/2026 12°54'46.061"S 76°6'55.835"W LI0926 CATAPALLA LURIN	 11/05/2026 12°54'46.084"S 76°6'55.871"W LI0926 CATAPALLA LURIN	 11/05/2026 12°54'46.096"S 76°6'55.832"W LI0926 CATAPALLA LURIN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/05/2026 12°54'46.138"S 76°6'55.712"W LI0926 CATAPALLA LURIN	N/A	 11/05/2026 12°54'46.088"S 76°6'55.824"W LI0926 CATAPALLA LURIN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/05/2026 12°54'46.142"S 76°6'55.712"W LI0926 CATAPALLA LURIN	 11/05/2026 12°54'46.095"S 76°6'55.751"W LI0926 CATAPALLA LURIN	 11/05/2026 12°54'46.146"S 76°6'55.818"W LI0926 CATAPALLA LURIN
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/05/2026 12°54'46.033"S 76°6'55.797"W LI0926 CATAPALLA LURIN	 11/05/2026 12°54'46.091"S 76°6'55.777"W LI0926 CATAPALLA LURIN	 11/05/2026 12°54'46.119"S 76°6'55.832"W LI0926 CATAPALLA LURIN
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/05/2026 12°54'46.042"S 76°6'55.758"W LI0926 CATAPALLA LURIN	 11/05/2026 12°54'46.118"S 76°6'55.816"W LI0926 CATAPALLA LURIN	 11/05/2026 12°54'46.075"S 76°6'55.826"W LI0926 CATAPALLA LURIN


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

