



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: LAMPAY
Nombre de Localidad: PARAMONGA
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Dirección: CP LAMPAY
ID site: LI3898
CRQ: CRQ000000065132

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 11/05/2026 10°38'32.548"S 77°48'3.051"W L13898 LAMPAY	 11/05/2026 10°38'32.032"S 77°48'2.652"W L13898 LAMPAY	 11/05/2026 10°38'22.068"S 77°48'3.174"W L13898 LAMPAY

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 11/05/2026 10°38'22.062"S 77°48'3.258"W L13898 LAMPAY	 11/05/2026 10°38'22.044"S 77°48'3.306"W L13898 LAMPAY	 11/05/2026 10°38'22.004"S 77°48'3.306"W L13898 LAMPAY

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 11/05/2026 10°38'32.548"S 77°48'3.051"W L13898 LAMPAY	 11/05/2026 10°38'22.014"S 77°48'3.222"W L13898 LAMPAY	 11/05/2026 10°38'22.014"S 77°48'3.222"W L13898 LAMPAY

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general