



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: CANCHACALLA
Nombre de Localidad: SAN MATEO DE OTAO
Fecha: 12/05/2026 - 12/05/2026
Direccion: CP CANCHACALLA
ID site: LI5219
CRQ: CRQ000000067510

Sticker Año mantenimiento



12/05/2026
11°50'38.267"S 76°31'53.989"W
LI5219 CANCHACALLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



12/05/2026
11°50'38.126"S 76°31'54.003"W
LI5219 CANCHACALLA

DURANTE



12/05/2026
11°50'38.126"S 76°31'54.003"W
LI5219 CANCHACALLA

DESPUES



12/05/2026
11°50'38.126"S 76°31'54.003"W
LI5219 CANCHACALLA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



12/05/2026
11°50'38.126"S 76°31'54.003"W
LI5219 CANCHACALLA

DURANTE



12/05/2026
11°50'38.126"S 76°31'54.003"W
LI5219 CANCHACALLA

DESPUES



12/05/2026
11°50'38.126"S 76°31'54.003"W
LI5219 CANCHACALLA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



12/05/2026
11°50'38.126"S 76°31'54.003"W
LI5219 CANCHACALLA

DURANTE



12/05/2026
11°50'38.126"S 76°31'54.003"W
LI5219 CANCHACALLA

DESPUES



12/05/2026
11°50'38.126"S 76°31'54.003"W
LI5219 CANCHACALLA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos