



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: TUPAC AMARU
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 13/05/2026 - 13/05/2026
Dirección: CL JORGE CHAVEZ MZ M LT 15
ID site: LI4940
CRQ: CRQ000000065127

Sticker Año mantenimiento



13/05/2026
11°26'58.338"S 77°16'7.956"W
LI4940 TUPAC AMARU

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 13/05/2026 11°26'58.306"S 77°16'7.86"W LI4940 TUPAC AMARU	 13/05/2026 11°26'58.26"S 77°16'7.795"W LI4940 TUPAC AMARU	 13/05/2026 11°26'58.287"S 77°16'7.753"W LI4940 TUPAC AMARU

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 13/05/2026 11°26'58.248"S 77°16'7.216"W LI4940 TUPAC AMARU	 13/05/2026 11°26'58.316"S 77°16'7.738"W LI4940 TUPAC AMARU	 13/05/2026 11°26'58.306"S 77°16'7.831"W LI4940 TUPAC AMARU

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 13/05/2026 11°26'58.282"S 77°16'7.912"W LI4940 TUPAC AMARU	 13/05/2026 11°26'58.311"S 77°16'7.915"W LI4940 TUPAC AMARU	 13/05/2026 11°26'58.273"S 77°16'7.831"W LI4940 TUPAC AMARU

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 13/05/2026 11°26'58.248"S 77°16'7.216"W LI4940 TUPAC AMARU	 13/05/2026 11°26'58.275"S 77°16'7.796"W LI4940 TUPAC AMARU	 13/05/2026 11°26'58.287"S 77°16'7.753"W LI4940 TUPAC AMARU

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general