



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20422 NUESTRO SEÑOR DE EXALTACION

Nombre de Localidad: PACARAOS

Fecha: 13/05/2026 - 13/05/2026

Direccion: NV

ID site: 356463

CRQ: CRQ000000066515


FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)

Mapa



Google

Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud S 11°12'16.79129" Fecha 12/5/2026 08:50
Longitud W 76°40'16.59943" Altitud 4112 yd a.s.l
Distancia 50 yd



13/05/2026
11°12'13.182"S 76°40'27.57"W
356463

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



13/05/2026
11°12'13.244"S 76°40'27.715"W
356463



13/05/2026
11°12'13.244"S 76°40'27.715"W
356463

FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 13-05-2026	
Nombre de la localidad: PACARAOS	
ID: 356463	
Nombre de autoridad local: PAUL AGUIAR PALMA	
Nombre responsable de mantenimiento:	
Equipo AC-DC-RA	Estado
Línea Eléctrica	Verificar el estado de transformadores
Medidor AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Receptáculos	Verificar el buen funcionamiento de los receptáculos
Válvulas de Bateria	Probar el buen estado de las válvulas
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Arm. Automático	Verificar el buen funcionamiento del arm. automático
Interruptores termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Revisar el estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	Probar todas las luminarias del SNE
Luz de Batiraje	Probar el buen funcionamiento
SPK	Estado
Sistema de Puente a Tierra	Verificar el estado de los polos, tanto de caja como cables
Atardecimiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los polos a tierra
Atardecimiento en Gabinete	Estado
Equipos RRU, Router o MFW	Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	Verificar la impetoria técnica y el orden de los cables
Atardecimiento	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y sus de anclaje
VSWR cables	Medir el VSWR mediante Software eHudab
Seguridad Física Interior	Estado
Cajón Eléctrico	Verificar correcto funcionamiento
Tarjetaria	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Grabador de Video	Verificar grabación local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de Humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concreción	Verificar el estado de la Concreción
Entrada de agua	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre	Inspeccionar el estado de estructuras
Autoportada/Torre Ventada	Inspeccionar el buen estado del cable de vinta
Cable de vinta	
Limpieza general de sitio	

Firma Autoridad Local: *Paul Aguiar Palma*
Nombre: *Paul Aguiar Palma*
Cargo: *Director*
D.N.I.: *40395272*

Firma Responsable Claro: *Paul Aguiar Palma*
Nombre: *Paul Aguiar Palma*
Cargo: *Director*
D.N.I.: *40395272*

13/05/2026
11°12'19.118"S 76°40'24.874"W
356463

N/A