




REPORTE FOTOGRÁFICO - Plazas Públicas

Nombre de la Estacion: RAVIRA
Nombre de Localidad: PACARAOS
Fecha: 13/05/2026 - 13/05/2026
Dirección: Centro Poblado RAVIRA
ID site: 1506080027
CRQ: CRQ000000066523

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS CPE IDU: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES




13/05/2026
11°12'10.242\"S 76°39'22.896\"W
1506080027 RAVIRA

DURANTE



13/05/2026
11°12'10.26\"S 76°39'22.872\"W
1506080027 RAVIRA

DESPUES



13/05/2026
11°12'9.804\"S 76°39'22.89\"W
1506080027 RAVIRA

EQUIPOS CPE ODU, ACCESS POINT: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES



13/05/2026
11°12'10.176\"S 76°39'22.92\"W
1506080027 RAVIRA

DURANTE



13/05/2026
11°12'9.966\"S 76°39'22.98\"W
1506080027 RAVIRA

DESPUES



13/05/2026
11°12'9.888\"S 76°39'23.172\"W
1506080027 RAVIRA


TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



13/05/2026
11°12'10.098\"S 76°39'22.872\"W
1506080027 RAVIRA

DURANTE



13/05/2026
11°12'9.822\"S 76°39'22.968\"W
1506080027 RAVIRA

DESPUES



13/05/2026
11°12'10.098\"S 76°39'22.872\"W
1506080027 RAVIRA



CHECKLIST - SISTEMA WIFI PLAZA		
WIFI PLAZA	Estado	
Tarjetas	OK	Ajuste de Elementos y conexiones
Cables	OK	Limpieza Técnica y ordenamiento de cables
CPE IDU	OK	Verificación del estado de equipo
CPE ODU	OK	Verificación del estado de equipo
Limpieza	OK	Limpieza técnica en general del Sistema