



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PIRHUAYOC
Nombre de Localidad: VIÑAC
Fecha: 14/05/2026 - 14/05/2026
Dirección: CP PIRHUAYOC
ID site: LI5752
CRQ: CRQ000000067308

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 14/05/2026 12°53'56.957"S 75°47'7.206"W LI5752 PIRHUAYOC	 14/05/2026 12°53'56.955"S 75°47'7.204"W LI5752 PIRHUAYOC	 14/05/2026 12°53'56.957"S 75°47'7.205"W LI5752 PIRHUAYOC
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 14/05/2026 12°53'57.029"S 75°47'7.207"W LI5752 PIRHUAYOC	 14/05/2026 12°53'56.983"S 75°47'7.22"W LI5752 PIRHUAYOC	 14/05/2026 12°53'57.029"S 75°47'7.207"W LI5752 PIRHUAYOC
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 14/05/2026 12°54'59.144"S 75°47'46.292"W LI5752 PIRHUAYOC	 14/05/2026 12°53'56.736"S 75°47'1.76"W LI5752 PIRHUAYOC	 14/05/2026 12°53'56.818"S 75°47'7.463"W LI5752 PIRHUAYOC
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 14/05/2026 12°54'0.042"S 75°47'12.537"W LI5752 PIRHUAYOC	 14/05/2026 12°54'56.545"S 75°48'7.32"W LI5752 PIRHUAYOC	 14/05/2026 12°54'0.042"S 75°47'12.56"W LI5752 PIRHUAYOC
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 14/05/2026 12°53'56.076"S 75°47'5.778"W LI5752 PIRHUAYOC	 14/05/2026 LI5752 PIRHUAYOC	 14/05/2026 12°53'56.76"S 75°47'7.278"W LI5752 PIRHUAYOC


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

