




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: UPACA
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Direccion: CERRO UPACA
ID site: LI1164
CRQ: CRQ000000066399

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

