




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: MONTEJIATO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Dirección: CP MONTEJIATO
ID site: LI4494
CRQ: CRQ000000067624

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/26 13°03'086"S 76°19'42.713"W LI4494 MONTEJIATO	 15/05/26 13°03'1.092"S 76°19'42.732"W LI4494 MONTEJIATO	 15/05/26 13°03'096"S 76°19'42.696"W LI4494 MONTEJIATO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/26 13°03'1.038"S 76°19'42.722"W LI4494 MONTEJIATO	 15/05/26 13°03'1.082"S 76°19'42.612"W LI4494 MONTEJIATO	 15/05/26 13°03'1.08"S 76°19'42.708"W LI4494 MONTEJIATO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/26 13°03'1.086"S 76°19'42.713"W LI4494 MONTEJIATO	 15/05/26 13°03'1.152"S 76°19'42.762"W LI4494 MONTEJIATO	 15/05/26 13°03'1.098"S 76°19'42.696"W LI4494 MONTEJIATO

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general