



REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte


Nombre de la Estacion: VINAC
Nombre de Localidad: MADEAN
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Direccion: CERRO VIRU RUMI ANEXO VIZCAYAVIÑAC Y AUYO SLIMA
ID site: LI1195
CRQ: CRQ000000067929

Sticker Año mantenimiento



15/05/2026
12°56'59.4"S 75°46'51.87"W
LI1195 VIÑAC

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE




DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES


ANTES




DURANTE



DESPUES



VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 12°56'59.43"S 75°46'51.82"W L11195 VINAG	 15/05/2026 12°56'59.436"S 75°46'52.392"W L11195 VINAG	 15/05/2026 12°56'59.418"S 75°46'51.428"W L11195 VINAG

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 12°56'59.814"S 75°46'51.756"W L11195 VINAG	 15/05/2026 12°56'59.466"S 75°46'51.816"W L11195 VINAG	 15/05/2026 12°56'59.58"S 75°46'51.978"W L11195 VINAG

MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	NO	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC