



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: CARRETERA_LUNAHUANA
Nombre de Localidad: LUNAHUANA
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Direccion: CERRO SAN JUAN(ALT KM 28 DE CA LUNAHUANA)
ID site: LI0924
CRQ: CRQ000000067311

Sticker Año mantenimiento



15/05/2026
13°2'36.408"S 76°11'13.668"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



15/05/2026
13°2'36.71"S 76°11'13.631"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

DURANTE



15/05/2026
13°2'36.935"S 76°11'13.787"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

DESPUES



15/05/2026
13°2'36.413"S 76°11'13.625"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



15/05/2026
13°2'36.463"S 76°11'13.595"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

DURANTE



15/05/2026
13°2'36.74"S 76°11'13.608"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA


DESPUES



15/05/2026
13°2'36.715"S 76°11'13.623"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



15/05/2026
13°2'36.35"S 76°11'13.542"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

DURANTE



15/05/2026
13°1'42.167"S 76°11'14.962"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

DESPUES



15/05/2026
13°2'36.321"S 76°11'13.662"W
LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 13°2'36.627"S 76°11'13.826"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	 15/05/2026 13°2'36.603"S 76°11'13.856"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	 15/05/2026 13°2'36.607"S 76°11'13.837"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 13°2'36.519"S 76°11'13.559"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	 15/05/2026 13°2'36.519"S 76°11'13.635"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA	 15/05/2026 13°2'36.577"S 76°11'13.644"W LI0924 CARRETERA LUNAHUANA

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC