




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: VINAC
Nombre de Localidad: MADEAN
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Dirección: CERRO VIRU RUMI ANEXO VIZCAYAVIÑACAUYOSLIMA
ID site: LI1195
CRQ: CRQ000000067292

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 12°56'59.604"S 75°46'51.936"W LI1195 VIÑAC	 15/05/2026 12°56'59.604"S 75°46'51.99"W LI1195 VIÑAC	 15/05/2026 12°56'59.478"S 75°46'51.802"W LI1195 VIÑAC

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 12°56'59.608"S 75°46'51.834"W LI1195 VIÑAC	 15/05/2026 12°56'59.448"S 75°46'51.828"W LI1195 VIÑAC	 15/05/2026 12°56'59.484"S 75°46'51.511"W LI1195 VIÑAC

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 12°56'59.454"S 75°46'51.936"W LI1195 VIÑAC	 15/05/2026 12°56'59.556"S 75°46'51.924"W LI1195 VIÑAC	 15/05/2026 12°56'59.496"S 75°46'51.708"W LI1195 VIÑAC

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general