



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LA MERCED DE CHAUTE
Nombre de Localidad: SAN BARTOLOME
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Dirección: CP LA MERCED DE CHAUTE
ID site: LI5203
CRQ: CRQ000000067622

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°56'40.615"S 76°30'29.383"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.623"S 76°30'29.32"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.636"S 76°30'29.307"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°56'40.626"S 76°30'29.377"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.634"S 76°30'29.315"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.635"S 76°30'29.374"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°56'40.630"S 76°30'29.387"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.630"S 76°30'29.395"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.648"S 76°30'29.389"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°56'40.724"S 76°30'29.212"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.772"S 76°30'29.23"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.712"S 76°30'29.651"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°56'40.464"S 76°30'29.324"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.486"S 76°30'29.355"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.464"S 76°30'29.243"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

