



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: MONTEJIATO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Dirección: CP MONTEJIATO
ID site: LI4494
CRQ: CRQ000000067624

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 13°6'30.996"S 76°19'42.612"W LI4494 MONTEJIATO	 15/05/26 13°6'31.14"S 76°19'42.612"W LI4494 MONTEJIATO	 15/05/26 13°6'31.104"S 76°19'42.612"W LI4494 MONTEJIATO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 13°6'30.966"S 76°19'42.504"W LI4494 MONTEJIATO	 15/05/2026 13°6'30.996"S 76°19'42.558"W LI4494 MONTEJIATO	 15/05/2026 13°6'30.971"S 76°19'42.656"W LI4494 MONTEJIATO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 13°6'31.120"S 76°19'42.534"W LI4494 MONTEJIATO	 15/05/2026 13°6'31.206"S 76°19'42.534"W LI4494 MONTEJIATO	 15/05/2026 13°6'31.232"S 76°19'42.662"W LI4494 MONTEJIATO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 13°6'30.879"S 76°19'42.634"W LI4490 MONTEJIATO	 15/05/2026 13°6'30.827"S 76°19'42.777"W LI4490 MONTEJIATO	 15/05/2026 13°6'30.898"S 76°19'42.778"W LI4490 MONTEJIATO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 13°6'31.022"S 76°19'42.687"W LI4490 MONTEJIATO	 15/05/2026 13°6'31.018"S 76°19'42.687"W LI4490 MONTEJIATO	 15/05/2026 13°6'31.110"S 76°19'42.702"W LI4490 MONTEJIATO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

