




## REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

**Nombre de la Estacion:** VINAC  
**Nombre de Localidad:** MADEAN  
**Fecha:** 15/05/2026 - 15/05/2026  
**Dirección:** CERRO VIRU RUMI ANEXO VIZCAYAVIÑACYAUYOYLIMA  
**ID site:** LI1195  
**CRQ:** CRQ000000067292

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

### LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3





| SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOTO 1                                                                                                                                            | FOTO 2                                                                                                                                              | FOTO 3                                                                                                                                               |
| <br>15/05/2026<br>12°56'59.454"S 75°46'51.883"W<br>LI1195 VINAC   | <br>15/05/2026<br>12°56'59.453"S 75°46'51.883"W<br>LI1195 VINAC   | <br>15/05/2026<br>12°56'59.453"S 75°46'51.883"W<br>LI1195 VINAC   |
| ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| FOTO 1                                                                                                                                            | FOTO 2                                                                                                                                              | FOTO 3                                                                                                                                               |
| <br>15/05/2026<br>12°56'59.474"S 75°46'51.816"W<br>LI1195 VINAC   | <br>15/05/2026<br>12°56'59.518"S 75°46'51.898"W<br>LI1195 VINAC   | <br>15/05/2026<br>12°56'59.498"S 75°46'51.889"W<br>LI1195 VINAC   |
| LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| FOTO 1                                                                                                                                            | FOTO 2                                                                                                                                              | FOTO 3                                                                                                                                               |
| <br>15/05/2026<br>12°56'59.508"S 75°46'51.816"W<br>LI1195 VINAC  | <br>15/05/2026<br>12°56'59.418"S 75°46'51.766"W<br>LI1195 VINAC  | <br>15/05/2026<br>12°56'59.598"S 75°46'51.798"W<br>LI1195 VINAC  |
| LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| FOTO 1                                                                                                                                            | FOTO 2                                                                                                                                              | FOTO 3                                                                                                                                               |
| <br>15/05/2026<br>12°56'59.574"S 75°46'51.811"W<br>LI1195 VINAC | <br>15/05/2026<br>12°56'59.472"S 75°46'51.798"W<br>LI1195 VINAC | <br>15/05/2026<br>12°56'59.572"S 75°46'51.746"W<br>LI1195 VINAC |
| CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| FOTO 1                                                                                                                                            | FOTO 2                                                                                                                                              | FOTO 3                                                                                                                                               |
| <br>15/05/2026<br>12°56'59.582"S 75°46'51.889"W<br>LI1195 VINAC | <br>15/05/2026<br>12°56'59.376"S 75°46'51.906"W<br>LI1195 VINAC | <br>15/05/2026<br>12°56'59.442"S 75°46'51.898"W<br>LI1195 VINAC |



GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



**BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA**

**FOTO 1**

N/A

**FOTO 2**

N/A

**FOTO 3**

N/A

**CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE**

**FOTO 1**



**FOTO 2**



**FOTO 3**

