




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PIRCA
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Direccion: PIRCA ATAVILLOS ALTO (PIRCA) HUARAL LIMA
ID site: LI1556
CRQ: CRQ000000066512

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°14'51.474"S 76°39'40.482"W LI1556 PIRCA	 15/05/2026 11°14'51.612"S 76°39'40.764"W LI1556 PIRCA	 15/05/2026 11°14'51.324"S 76°39'40.794"W LI1556 PIRCA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°14'51.552"S 76°39'40.758"W LI1556 PIRCA	 15/05/2026 11°14'51.594"S 76°39'40.746"W LI1556 PIRCA	 15/05/2026 11°14'51.546"S 76°39'40.722"W LI1556 PIRCA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°14'51.528"S 76°39'40.758"W LI1556 PIRCA	 15/05/2026 11°14'51.618"S 76°39'40.758"W LI1556 PIRCA	 15/05/2026 11°14'51.618"S 76°39'40.758"W LI1556 PIRCA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°14'51.45"S 76°39'40.776"W LI1556 PIRCA	 15/05/2026 11°14'51.702"S 76°39'40.526"W LI1556 PIRCA	 15/05/2026 11°14'51.424"S 76°39'40.95"W LI1556 PIRCA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°14'51.504"S 76°39'40.824"W LI1556 PIRCA	 15/05/2026 11°14'51.57"S 76°39'40.771"W LI1556 PIRCA	 15/05/2026 11°14'51.57"S 76°39'40.777"W LI1556 PIRCA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

