



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: CALLAHUANCA
Nombre de Localidad: CALLAHUANCA
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026
Direccion: CP CALLAHUANCA
ID site: LI5169
CRQ: CRQ000000070552

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE




DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 18/05/2026 11°49'37.735"S 76°37'12.013"W U5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.735"S 76°37'12.013"W U5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.782"S 76°37'12.022"W U5169 CALLAHUANCA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 18/05/2026 11°49'37.729"S 76°37'12.034"W U5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.717"S 76°37'12.042"W U5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.681"S 76°37'12.028"W U5169 CALLAHUANCA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 18/05/2026 11°49'37.733"S 76°37'12.014"W U5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.693"S 76°37'12.023"W U5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.688"S 76°37'12.028"W U5169 CALLAHUANCA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general