



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CALLAHUANCA
Nombre de Localidad: CALLAHUANCA
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026
Direccion: CP CALLAHUANCA
ID site: LI5169
CRQ: CRQ000000070552

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



18/05/2026
11°49'37.681"S 76°37'11.825"W
LI5169 CALLAHUANCA

TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



18/05/2026
11°49'37.734"S 76°37'11.948"W
LI5169 CALLAHUANCA

FOTO 2



18/05/2026
11°49'37.734"S 76°37'11.948"W
LI5169 CALLAHUANCA

FOTO 3



18/05/2026
11°49'37.701"S 76°37'11.950"W
LI5169 CALLAHUANCA

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



18/05/2026
11°49'37.734"S 76°37'11.948"W
LI5169 CALLAHUANCA

FOTO 2




18/05/2026
11°49'37.682"S 76°37'11.948"W
LI5169 CALLAHUANCA

FOTO 3



18/05/2026
11°49'37.713"S 76°37'11.907"W
LI5169 CALLAHUANCA

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°49'37.718"S 76°37'11.882"W LI5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.723"S 76°37'11.895"W LI5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.722"S 76°37'11.902"W LI5169 CALLAHUANCA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°49'37.678"S 76°37'11.867"W LI5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.677"S 76°37'11.862"W LI5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.654"S 76°37'11.949"W LI5169 CALLAHUANCA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°49'37.745"S 76°37'11.844"W LI5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.732"S 76°37'11.821"W LI5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.683"S 76°37'11.974"W LI5169 CALLAHUANCA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°49'37.754"S 76°37'11.751"W LI5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.727"S 76°37'11.757"W LI5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.913"S 76°37'11.943"W LI5169 CALLAHUANCA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°49'37.664"S 76°37'12.024"W LI5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.683"S 76°37'12.024"W LI5169 CALLAHUANCA	 18/05/2026 11°49'37.688"S 76°37'12.024"W LI5169 CALLAHUANCA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A