




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: QUIVES
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO QUIVES
ID site: LI5670
CRQ: CRQ000000070550

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°40'1.68"S 76°47'10.508"W LI5670 QUIVES	 18/05/2026 11°40'1.584"S 76°47'10.62"W LI5670 QUIVES	 18/05/2026 11°40'1.62"S 76°47'10.566"W LI5670 QUIVES
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°40'1.59"S 76°47'10.536"W LI5670 QUIVES	 18/05/2026 11°40'1.554"S 76°47'10.578"W LI5670 QUIVES	 18/05/2026 11°40'1.554"S 76°47'10.578"W LI5670 QUIVES
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°40'1.474"S 76°47'10.592"W LI5670 QUIVES	 18/05/2026 11°40'1.488"S 76°47'10.632"W LI5670 QUIVES	 18/05/2026 11°40'1.463"S 76°47'10.638"W LI5670 QUIVES
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°40'1.432"S 76°47'10.532"W LI5670 QUIVES	 18/05/2026 11°40'1.506"S 76°47'10.522"W LI5670 QUIVES	 18/05/2026 11°40'1.506"S 76°47'10.622"W LI5670 QUIVES
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°40'1.592"S 76°47'10.47"W LI5670 QUIVES	 18/05/2026 11°40'1.704"S 76°47'10.524"W LI5670 QUIVES	 18/05/2026 11°40'1.603"S 76°47'10.554"W LI5670 QUIVES

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

