




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: OTOPONGO
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026
Direccion: CERRO OTOPONGO (CORPORACION WONG - AIPSA)
ID site: LI1514
CRQ: CRQ000000070557

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 10°38'2.238"S 77°41'2.232"W LI1514 OTOPONGO	 18/05/2026 10°38'2.292"S 77°41'2.232"W LI1514 OTOPONGO	 18/05/2026 10°38'2.31"S 77°41'2.274"W LI1514 OTOPONGO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 10°38'1.962"S 77°41'2.274"W LI1514 OTOPONGO	 18/05/2026 10°38'2.016"S 77°41'2.316"W LI1514 OTOPONGO	 18/05/2026 10°38'1.914"S 77°41'2.256"W LI1514 OTOPONGO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 10°38'16.77"S 77°40'25.803"W LI1514 OTOPONGO	 18/05/2026 10°38'2.028"S 77°41'2.304"W LI1514 OTOPONGO	 18/05/2026 10°38'2.046"S 77°41'2.382"W LI1514 OTOPONGO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 10°38'1.884"S 77°41'2.136"W LI1514 OTOPONGO	 18/05/2026 10°38'1.908"S 77°41'2.136"W LI1514 OTOPONGO	
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 10°38'1.902"S 77°41'2.256"W LI1514 OTOPONGO	 18/05/2026 10°38'1.908"S 77°41'2.358"W LI1514 OTOPONGO	 18/05/2026 10°38'1.908"S 77°41'2.352"W LI1514 OTOPONGO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

