




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: COLLO
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 19/05/2026 - 19/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO COLLO
ID site: LI4222
CRQ: CRQ000000070563

Sticker Año mantenimiento



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Lima 111 15340, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°37'50.40012"
Longitud
W 76°41'43.67364"
Distancia
4 yd
Fecha
19/5/2026 11:35 a.m.
Altitud
2316 yd a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO

DURANTE



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO

DESPUES



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO

DURANTE



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO


DESPUES



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO

DURANTE



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO

DESPUES



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos