



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN MIGUEL DE OTOPONGO
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 19/05/2026 - 19/05/2026
Direccion: Centro Poblado SAN MIGUEL DE OTOPONGO
ID site: 1502030002
CRQ: CRQ000000070554

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 2




FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROYECTO	
Fecha de realización:	19-05-2026
Nombre de la localidad:	OTOPONGO
ID:	1502030002
Nombre de seguridad localidad:	San Miguel de Otopongo
Nombre responsable de mantenimiento:	San Miguel de Otopongo
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	Verificar el estado de transformadores
Voltaje AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Recubrimientos	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Voltaje de Baterías	Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de distribución
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conectores eléctricos	Verificar el buen estado de los conectores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	Probar todas las luminarias del sitio
Luz de Balcon	Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado
Sistema de Puerta a Tierra	Verificar el estado de los pernos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los puntos a tierra
Mantenimiento en Gabinete	Estado
Equipos RRU, Router o MW	Verificar el buen estado de equipos
Tablas electrónicas	Verificar el buen estado de las tablas electrónicas
Cables	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Aterramiento	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Resiliente	Estado
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
VSWR cables	Medir el VSWR mediante Software sshotab
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	Verificar correcto funcionamiento
Tableros	Verificar el funcionamiento de la lectora
Cámara	Revisión de sujeción y anclajes de la cámara
Grabador de Video	Verificar grabado local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de Humo
Obras civiles: Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Concreto	Verificar el estado de la Concreta
Estado de agua	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Autoprotección/Torre Ventada	Inspeccionar el estado de estructuras
Cable de vida	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Limpieza general de site	Estado
Firma autoridad local	Firma representante Claro
Nombre: Juan Manuel Flores	Nombre: Juan Manuel Flores
Cargo: Poblador	Cargo: TECNICO
DNI: 71870122	DNI: 70000060
10°37'21.024"S 77°41'15.966"W	19/05/2026
1502030002 SAN MIGUEL DE OTOPONGO	

N/A