




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: COLLO
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 19/05/2026 - 19/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COLLO
ID site: LI4222
CRQ: CRQ000000070563

Sticker Año mantenimiento




19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



19/05/2026
11°37'50.298"S 76°41'43.338"W
LI4222 COLLO

DURANTE



19/05/2026
11°37'50.322"S 76°41'43.344"W
LI4222 COLLO

DESPUES



19/05/2026
11°37'51.124"S 76°41'43.325"W
LI4222 COLLO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.518"W
LI4222 COLLO

DURANTE



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.236"W
LI4222 COLLO

DESPUES



19/05/2026
11°37'50.31"S 76°41'43.524"W
LI4222 COLLO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



19/05/2026
11°37'50.292"S 76°41'43.392"W
LI4222 COLLO

DURANTE



19/05/2026
11°37'50.346"S 76°41'43.336"W
LI4222 COLLO

DESPUES



19/05/2026
11°37'50.376"S 76°41'43.422"W
LI4222 COLLO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales