




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: COLLO
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 19/05/2026 - 19/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO COLLO
ID site: LI4222
CRQ: CRQ000000070563

Sticker Año mantenimiento



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Lima 111 15340, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°37'50.40012"
Longitud
W 76°41'43.67364"
Distancia
4 yd
Fecha
19/5/2026 11:35 a.m.
Altitud
2316 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



19/05/2026
11°37'50.274"S 76°41'43.638"W
LI4222 COLLO

DURANTE



19/05/2026
11°37'50.46"S 76°41'43.512"W
LI4222 COLLO

DESPUES



19/05/2026
11°37'50.352"S 76°41'43.518"W
LI4222 COLLO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



19/05/2026
11°37'50.31"S 76°41'43.612"W
LI4222 COLLO

DURANTE



19/05/2026
11°37'50.392"S 76°41'43.545"W
LI4222 COLLO

DESPUES



19/05/2026
11°37'50.406"S 76°41'43.584"W
LI4222 COLLO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



19/05/2026
11°37'50.412"S 76°41'43.542"W
LI4222 COLLO

DURANTE



19/05/2026
11°37'50.514"S 76°41'43.674"W
LI4222 COLLO

DESPUES



19/05/2026
11°37'50.438"S 76°41'43.531"W
LI4222 COLLO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General