






REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: COLLO
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 19/05/2026 - 19/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COLLO
ID site: LI4222
CRQ: CRQ000000070673

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR, CARGADOR Y BB / SPD	
			
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
			