




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN PEDRO DE HUAROQUIN
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 19/05/2026 - 19/05/2026
Direccion: CP SAN PEDRO DE HUAROQUIN
ID site: LI5071
CRQ: CRQ000000070177

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
19/05/2026 11°16'20.108"S 76°42'2.851"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN	19/05/2026 11°16'19.926"S 76°42'2.916"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN	19/05/2026 11°16'20.125"S 76°42'2.582"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
19/05/2026 11°16'19.812"S 76°42'2.604"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN	19/05/2026 11°16'19.926"S 76°42'2.502"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN	19/05/2026 11°16'19.938"S 76°42'2.526"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
19/05/2026 11°16'20.094"S 76°42'2.519"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN	19/05/2026 11°16'20.226"S 76°42'2.536"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN	19/05/2026 11°16'20.124"S 76°42'2.526"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
19/05/2026 11°16'20.016"S 76°42'2.416"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN	19/05/2026 11°16'20.046"S 76°42'2.434"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN	19/05/2026 11°16'20.065"S 76°42'2.854"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
19/05/2026 11°16'20.172"S 76°42'2.532"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN	19/05/2026 11°16'20.142"S 76°42'2.526"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN	19/05/2026 11°16'20.148"S 76°42'2.526"W LI5071 SAN PEDRO DE HUAROQUIN

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

