



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CHACLLA
Nombre de Localidad: SAN ANTONIO
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Dirección: COMUNIDAD EDUCATIVA CHACLLA
ID site: LI1550
CRQ: CRQ000000070496

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 11°44'53.694"S 76°38'48.049"W LI1550 CHACLLA	 20/05/2026 11°44'53.694"S 76°38'48.046"W LI1550 CHACLLA	 20/05/2026 11°44'53.693"S 76°38'48.045"W LI1550 CHACLLA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 11°44'53.652"S 76°38'48.072"W LI1550 CHACLLA	 20/05/2026 11°44'53.688"S 76°38'48.006"W LI1550 CHACLLA	 20/05/2026 11°44'53.698"S 76°38'48.004"W LI1550 CHACLLA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 11°44'53.675"S 76°38'48.027"W LI1550 CHACLLA	 20/05/2026 11°44'53.709"S 76°38'48.141"W LI1550 CHACLLA	 20/05/2026 11°44'53.705"S 76°38'48.125"W LI1550 CHACLLA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 11°44'53.645"S 76°38'48.068"W LI1550 CHACLLA	 20/05/2026 11°44'53.546"S 76°38'48.044"W LI1550 CHACLLA	 20/05/2026 11°44'53.546"S 76°38'48.357"W LI1550 CHACLLA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 11°44'53.829"S 76°38'48.172"W LI1550 CHACLLA	 20/05/2026 11°44'53.784"S 76°38'48.130"W LI1550 CHACLLA	 20/05/2026 11°44'53.778"S 76°38'48.13"W LI1550 CHACLLA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

