



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PAMPAS_SAN_JOSE
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CP PAMPAS SAN JOSE
ID site: LI3913
CRQ: CRQ000000070310

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
20/05/2026 10°39'12.624"S 77°42'35.4"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	20/05/2026 10°39'12.624"S 77°42'35.4"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	20/05/2026 10°39'12.624"S 77°42'35.4"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
20/05/2026 10°39'12.48"S 77°42'35.37"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	20/05/2026 10°39'12.564"S 77°42'35.352"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	20/05/2026 10°39'12.528"S 77°42'35.382"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
20/05/2026 10°39'12.632"S 77°42'35.384"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	20/05/2026 10°39'12.572"S 77°42'35.468"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	20/05/2026 10°39'12.582"S 77°42'35.084"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		N/A
20/05/2026 10°39'12.594"S 77°42'35.34"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	20/05/2026 10°39'12.615"S 77°42'35.384"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
20/05/2026 10°39'12.66"S 77°42'35.538"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	20/05/2026 10°39'12.576"S 77°42'35.508"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	20/05/2026 10°39'12.558"S 77°42'35.532"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

