



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: NAVAN
Nombre de Localidad: NAVAN
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO NAVAN
ID site: LI5553
CRQ: CRQ000000070569

Sticker Año mantenimiento



20/05/2026
10°50'22.416"S 77°0'59.298"W
LI5553 NAVAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 10°50'22.602"S 77°0'59'34"W 115553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.154"S 77°0'59'35"W 115553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.092"S 77°0'59'12"W 115553 NAVAN

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 10°50'22.622"S 77°0'59'37"W 115553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.302"S 77°0'59'53"W 115553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.296"S 77°0'59'52"W 115553 NAVAN

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 10°50'22.596"S 77°0'59'34"W 115553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.458"S 77°0'59'35"W 115553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.458"S 77°0'59'35"W 115553 NAVAN

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general