




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: REP_APURI
Nombre de Localidad: VIÑAC
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Dirección: CERRO CAJACHO
ID site: LI8919
CRQ: CRQ000000070573

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS





VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

DURANTE

DESPUES



LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES





LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES



REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 12°51'48.54"S 75°49'47.718"W LI8919 REP APURI	 20/05/2026 12°51'48.522"S 75°49'47.738"W LI8919 REP APURI	 20/05/2026 12°51'48.534"S 75°49'47.754"W LI8919 REP APURI
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 12°51'48.384"S 75°49'47.862"W LI8919 REP APURI	 20/05/2026 12°51'48.636"S 75°49'47.826"W LI8919 REP APURI	 20/05/2026 12°51'48.504"S 75°49'47.724"W LI8919 REP APURI

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales