




REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: REP_APURI
Nombre de Localidad: VIÑAC
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CERRO CAJACHO
ID site: LI8919
CRQ: CRQ00000080573

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE




DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES


ANTES




DURANTE



DESPUES



VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 12°51'49.188"S 75°49'47.91"W LIB919 REP APURI	 20/05/2026 12°51'48.462"S 75°49'47.796"W LIB919 REP APURI	 20/05/2026 12°51'48.518"S 75°49'47.532"W LIB919 REP APURI

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 12°51'48.220"S 75°49'47.946"W LIB919 REP APURI	 20/05/2026 12°51'48.796"S 75°49'47.986"W LIB919 REP APURI	 20/05/2026 12°51'48.764"S 75°49'47.881"W LIB919 REP APURI

MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	NO	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC