




REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: HERBAY_BAJO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CP HERBAY BAJO
ID site: LI4492
CRQ: CRQ00000070562

Sticker Año mantenimiento




Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES


ANTES



DURANTE




DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES


ANTES



DURANTE



DESPUES




VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES

DURANTE

DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES

DURANTE

DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES

DURANTE

DESPUES





MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

ANTES

DURANTE

DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC