




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: NAVAN
Nombre de Localidad: NAVAN
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO NAVAN
ID site: LI5553
CRQ: CRQ000000070569

Sticker Año mantenimiento




20/05/2026
10°50'22.416"S 77°0'59.298"W
LI5553 NAVAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



20/05/2026
10°50'4.452"S 77°1'8.706"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'17.988"S 77°0'57.96"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



20/05/2026
10°50'22.638"S 77°0'59.463"W
LI5553 NAVAN

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



20/05/2026
10°50'22.326"S 77°0'59.238"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'22.326"S 77°0'59.238"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



20/05/2026
10°50'22.38"S 77°0'59.516"W
LI5553 NAVAN

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




20/05/2026
10°50'22.284"S 77°0'59.311"W
LI5553 NAVAN

DURANTE




20/05/2026
10°50'22.284"S 77°0'59.311"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



20/05/2026
10°50'22.284"S 77°0'59.311"W
LI5553 NAVAN



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales