




## REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: REP\_APURI  
Nombre de Localidad: VIÑAC  
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026  
Direccion: CERRO CAJACHO  
ID site: LI8919  
CRQ: CRQ000000070573

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



### LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



| SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOTO 1                                                                                                                                                     | FOTO 2                                                                                                                                                        | FOTO 3                                                                                                                                                         |
|  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.625"S 75°49'47.792"W<br/>LI8919 REP APURI</p>  |  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.625"S 75°49'47.792"W<br/>LI8919 REP APURI</p>   |  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.625"S 75°49'47.793"W<br/>LI8919 REP APURI</p>   |
| ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| FOTO 1                                                                                                                                                     | FOTO 2                                                                                                                                                        | FOTO 3                                                                                                                                                         |
|  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.62°S 75°49'47.798"W<br/>LI8919 REP APURI</p>   |  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.598"S 75°49'47.786"W<br/>LI8919 REP APURI</p>   |  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.61°S 75°49'47.808"W<br/>LI8919 REP APURI</p>    |
| LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| FOTO 1                                                                                                                                                     | FOTO 2                                                                                                                                                        | FOTO 3                                                                                                                                                         |
|  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.762°S 75°49'47.917"W<br/>LI8919 REP APURI</p> |  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.624°S 75°49'47.934"W<br/>LI8919 REP APURI</p>  |  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.684°S 75°49'48.056"W<br/>LI8919 REP APURI</p>  |
| LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| FOTO 1                                                                                                                                                     | FOTO 2                                                                                                                                                        | FOTO 3                                                                                                                                                         |
|  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.522°S 75°49'47.76°W<br/>LI8919 REP APURI</p> |  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.508°S 75°49'47.808"W<br/>LI8919 REP APURI</p> |  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.548°S 75°49'47.795"W<br/>LI8919 REP APURI</p> |
| CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| FOTO 1                                                                                                                                                     | FOTO 2                                                                                                                                                        | FOTO 3                                                                                                                                                         |
|  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.73°S 75°49'47.917"W<br/>LI8919 REP APURI</p> |  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.731°S 75°49'47.917"W<br/>LI8919 REP APURI</p> |  <p>20/05/2026<br/>12°51'48.798°S 75°49'47.941"W<br/>LI8919 REP APURI</p> |

## GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



## REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



## ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



## TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



## TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



**BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA**

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**

N/A

N/A

N/A

**CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE**

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**

