



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTIAGO_DE_CHISQUE
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTIAGO DE CHISQUE
ID site: LI5074
CRQ: CRQ000000070571

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 11°15'21.492"S 76°41'17.556"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.492"S 76°41'17.4"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.654"S 76°41'17.882"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 11°15'21.498"S 76°41'17.586"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.534"S 76°41'17.466"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.396"S 76°41'17.832"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 11°15'21.528"S 76°41'17.530"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.276"S 76°41'17.22"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.260"S 76°41'17.310"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 11°15'21.654"S 76°41'17.478"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.576"S 76°41'17.352"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.634"S 76°41'17.896"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 11°15'21.633"S 76°41'17.634"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.638"S 76°41'17.714"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.606"S 76°41'17.834"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

