



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: ARAHUAY
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Dirección: ARAHUAY CANTA LIMA
ID site: LI1558
CRQ: CRQ000000070591

Sticker Año mantenimiento




21/05/2026
11°37'16.866"S 76°40'7.242"W
LI1558 ARAHUAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



21/05/2026
11°37'16.524"S 76°40'7.362"W
LI1558 ARAHUAY

DURANTE



21/05/2026
11°37'16.77"S 76°40'7.062"W
LI1558 ARAHUAY

DESPUES



21/05/2026
11°37'16.86"S 76°40'7.422"W
LI1558 ARAHUAY


LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



21/05/2026
11°37'16.926"S 76°40'7.398"W
LI1558 ARAHUAY

DURANTE



21/05/2026
11°37'16.932"S 76°40'7.35"W
LI1558 ARAHUAY

DESPUES



21/05/2026
11°37'16.974"S 76°40'7.338"W
LI1558 ARAHUAY

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



21/05/2026
11°37'16.956"S 76°40'7.308"W
LI1558 ARAHUAY

DURANTE



21/05/2026
11°37'16.938"S 76°40'7.44"W
LI1558 ARAHUAY

DESPUES



21/05/2026
11°37'16.98"S 76°40'7.338"W
LI1558 ARAHUAY



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales