



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estacion: ARAHUAY
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Dirección: ARAHUAY CANTA LIMA
ID site: LI1558
CRQ: CRQ000000070591

Sticker Año mantenimiento



21/05/2026
11°37'16.866"S 76°40'7.242"W
LI1558 ARAHUAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




21/05/2026
11°37'16.812"S 76°40'7.141"W
LI1558 ARAHUAY

DURANTE



21/05/2026
11°37'16.725"S 76°40'7.141"W
LI1558 ARAHUAY

DESPUES



21/05/2026
11°37'15.51"S 76°40'7.078"W
LI1558 ARAHUAY

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



21/05/2026
11°37'16.718"S 76°40'7.878"W
LI1558 ARAHUAY

DURANTE



21/05/2026
11°37'16.758"S 76°40'7.026"W
LI1558 ARAHUAY


DESPUES



21/05/2026
11°37'16.92"S 76°40'7.416"W
LI1558 ARAHUAY


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




21/05/2026
11°37'16.98"S 76°40'7.111"W
LI1558 ARAHUAY

DURANTE



21/05/2026
11°37'16.758"S 76°40'7.104"W
LI1558 ARAHUAY

DESPUES



21/05/2026
11°37'16.818"S 76°40'7.014"W
LI1558 ARAHUAY

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos