




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: COCHAMARCA
Nombre de Localidad: COCHAMARCA
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Direccion: SECTOR JIRCACANCHA COCHAMARCA OYON LIMA
ID site: LI1559
CRQ: CRQ000000070581

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
21/05/2026 10°51'59.286"S 77°7'43.008"W LI1559 COCHAMARCA	21/05/2026 10°51'49.496"S 77°7'48"W LI1559 COCHAMARCA	21/05/2026 10°51'58.482"S 77°7'42.832"W LI1559 COCHAMARCA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
21/05/2026 10°51'59.67"S 77°7'42.936"W LI1559 COCHAMARCA	21/05/2026 10°51'59.67"S 77°7'42.936"W LI1559 COCHAMARCA	21/05/2026 10°51'59.67"S 77°7'42.936"W LI1559 COCHAMARCA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
	N/A	N/A
21/05/2026 10°51'59.736"S 77°7'43.11"W LI1559 COCHAMARCA		
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
	N/A	N/A
21/05/2026 10°51'59.661"S 77°7'43.002"W LI1559 COCHAMARCA		
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
21/05/2026 10°51'59.43"S 77°7'43.002"W LI1559 COCHAMARCA	21/05/2026 10°51'59.58"S 77°7'43.004"W LI1559 COCHAMARCA	21/05/2026 10°51'59.661"S 77°7'43.002"W LI1559 COCHAMARCA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

N/A