



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: HERBAY_ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Direccion: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ000000070584

Sticker Año mantenimiento



21/05/2026
13°8'6.06"S 76°21'5.508"W
LI5262 HERBAY ALTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
San Vicente de Cañete 15700, Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 13°8'5.946"
Longitud
W 76°21'5.57388"
Distancia
0 m

Fecha
21/05/26 12:16 p. m.
Altitud
93 m a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



21/05/2026
13°8'5.934"S 76°21'5.352"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



21/05/2026
13°8'5.88"S 76°21'5.324"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



21/05/2026
13°8'5.144"S 76°21'5.724"W
LI5262 HERBAY ALTO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



21/05/2026
13°8'5.958"S 76°21'5.514"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



21/05/2026
13°8'5.970"S 76°21'5.484"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



21/05/2026
13°8'5.138"S 76°21'5.586"W
LI5262 HERBAY ALTO


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




21/05/2026
13°8'5.892"S 76°21'5.412"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



21/05/2026
13°8'5.868"S 76°21'5.406"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



21/05/2026
13°8'5.976"S 76°21'5.484"W
LI5262 HERBAY ALTO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos