



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: HERBAY_ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Direccion: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ000000070584

Sticker Año mantenimiento



21/05/2026
13°8'6.06"S 76°21'5.508"W
LI5262 HERBAY ALTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
San Vicente de Cañete 15700, Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 13°8'5.946"
Longitud
W 76°21'5.57388"
Distancia
0 m

Fecha
21/05/26 12:16 p. m.
Altitud
93 m a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



21/05/2026
13°8'5.648"S 76°21'5.322"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



21/05/2026
13°8'5.638"S 76°21'5.532"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



21/05/2026
13°8'5.79"S 76°21'5.574"W
LI5262 HERBAY ALTO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



21/05/2026
13°8'5.648"S 76°21'5.322"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



21/05/2026
13°8'5.682"S 76°21'5.535"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



21/05/2026
13°8'5.808"S 76°21'5.535"W
LI5262 HERBAY ALTO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



21/05/2026
13°8'5.568"S 76°21'5.222"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



21/05/2026
13°8'5.648"S 76°21'5.322"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



21/05/2026
13°8'5.814"S 76°21'5.412"W
LI5262 HERBAY ALTO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General