



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estación: NAUPAY
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO NAUPAY
ID site: LI5141
CRQ: CRQ000000070601

Sticker Año mantenimiento



21/05/2026
11°14'3.504"S 76°55'29.91"W
LI5141 NAUPAY


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
-
Latitud S 11°14'10.94388"
Longitud W 76°55'32.49012"
Distancia 1 yd
Fecha 22/5/2026 07:50
Altitud -

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



21/05/2026
11°14'3.504"S 76°55'29.91"W
LI5141 NAUPAY

DURANTE



21/05/2026
11°14'3.504"S 76°55'29.91"W
LI5141 NAUPAY

DESPUES



21/05/2026
11°14'3.894"S 76°55'30.84"W
LI5141 NAUPAY

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



21/05/2026
11°14'4.17"S 76°55'30.042"W
LI5141 NAUPAY

DURANTE



21/05/2026
11°14'3.792"S 76°55'29.916"W
LI5141 NAUPAY

DESPUES



21/05/2026
11°14'4.092"S 76°55'30.048"W
LI5141 NAUPAY

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



21/05/2026
11°13'44.129"S 76°55'48.992"W
LI5141 NAUPAY

DURANTE



21/05/2026
11°14'22.937"S 76°55'51.385"W
LI5141 NAUPAY

DESPUES




21/05/2026
11°14'24.512"S 76°55'30.84"W
LI5141 NAUPAY

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC