




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: NAUPAY
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO NAUPAY
ID site: LI5141
CRQ: CRQ000000070601

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/05/2026 11°14'3.762"S 76°55'29.826"W LI5141 NAUPAY	 21/05/2026 11°14'3.75"S 76°55'29.82"W LI5141 NAUPAY	 21/05/2026 11°14'3.774"S 76°55'21.88"W LI5141 NAUPAY
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/05/2026 11°14'4.056"S 76°55'30.348"W LI5141 NAUPAY	 21/05/2026 11°14'3.492"S 76°55'30.276"W LI5141 NAUPAY	 21/05/2026 11°13'44.129"S 76°55'48.992"W LI5141 NAUPAY
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/05/2026 11°14'3.472"S 76°55'29.734"W LI5141 NAUPAY	 21/05/2026 11°14'3.684"S 76°55'29.735"W LI5141 NAUPAY	 21/05/2026 11°14'24.339"S 76°55'26.95"W LI5141 NAUPAY
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/05/2026 11°14'5.26"S 76°55'29.982"W LI5141 NAUPAY	 21/05/2026 11°14'3.57"S 76°55'29.796"W LI5141 NAUPAY	 21/05/2026 11°14'3.57"S 76°55'29.796"W LI5141 NAUPAY
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/05/2026 11°14'3.767"S 76°55'29.858"W LI5141 NAUPAY	 21/05/2026 11°14'3.636"S 76°55'29.376"W LI5141 NAUPAY	 21/05/2026 11°14'3.444"S 76°55'29.952"W LI5141 NAUPAY

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

