




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUANGASCAR
Nombre de Localidad: HUANGASCAR
Fecha: 22/05/2026 - 22/05/2026
Dirección: LIMA
ID site: LI5629
CRQ: CRQ000000070615

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/05/2026 12°54'2.801"S 75°49'52.243"W LI5629 HUANGASCAR	 22/05/2026 12°54'2.801"S 75°49'52.243"W LI5629 HUANGASCAR	 22/05/2026 12°54'2.801"S 75°49'52.243"W LI5629 HUANGASCAR
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/05/2026 12°54'2.752"S 75°49'52.245"W LI5629 HUANGASCAR	 22/05/2026 12°54'2.772"S 75°49'52.250"W LI5629 HUANGASCAR	 22/05/2026 12°54'2.788"S 75°49'52.169"W LI5629 HUANGASCAR
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/05/2026 12°54'2.812"S 75°49'52.296"W LI5629 HUANGASCAR	 22/05/2026 12°54'2.822"S 75°49'52.254"W LI5629 HUANGASCAR	 22/05/2026 12°54'2.838"S 75°49'52.302"W LI5629 HUANGASCAR
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/05/2026 12°54'2.796"S 75°49'52.212"W LI5629 HUANGASCAR	 22/05/2026 12°54'2.826"S 75°49'52.098"W LI5629 HUANGASCAR	 22/05/2026 12°54'2.802"S 75°49'52.164"W LI5629 HUANGASCAR
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/05/2026 12°54'2.7791"S 75°49'52.284"W LI5629 HUANGASCAR	 22/05/2026 12°54'2.815"S 75°49'52.284"W LI5629 HUANGASCAR	 22/05/2026 12°54'2.7711"S 75°49'52.282"W LI5629 HUANGASCAR


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

